

Voertuiggegevens

Merk **FORD** Kentekenplaat **VRJ16J**
 Model **Transit** 1e **10/08/2022**
 tenaamstelling
 Versie **350 170pk L4H3**
Trend RWD
 Chassisnummer **WF0EXXTRENS71913**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **113009**

Datum & plaats van inspectie

Datum 20/08/2025 8:05:01
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstelwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				3832,17	-1149,63	2682,54
64454947	Voorruit	Barst	Vervangen	999,30	-299,79	699,51
64486030	Dak	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	891,68	-267,50	624,18
64454954	Side bar R	Kras(sen)	Vervangen	499,16	-149,75	349,41
64454937	Stoelbekleding zitting VL	Verbrand	Vervangen	417,71	-125,31	292,40
64454946	Bumper V L hoek	Vervormd / Geforceerd	Herstellen en spuiten (compleet)	264,55	-79,36	185,19
64486028	Vloermatset	Versleten	Vervangen	209,13	-62,74	146,39
64454938	Interieur	Vlek	Reinigen	185,90	-55,77	130,13
64454944	Wielkuip bekleding V L	Ontbreekt	Vervangen	96,44	-28,93	67,51
64454952	Buitenspiegel R richtingaanwijzer	Barst	Vervangen	84,15	-25,24	58,91
64454943	Buitenspiegel L richtingaanwijzer	Gebroken	Vervangen	84,15	-25,24	58,91
64454939	Interieur	Geur	Ozonbehandeling (Rook)	50,00	-15,00	35,00
64454940	Deksel/Dop	Gebroken	Vervangen	50,00	-15,00	35,00
64454942	Zijwand A L (Bedr.w)	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
64454956	Achterdeur R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
64454957	Achterdeur L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
64454958	Bumper A	Kras(sen)	Vervangen			Niet doorbelast
64486029	D-stijl L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
64454950	Koplamp R	Kras(sen)	Vervangen			Niet doorbelast
64454941	Deur V L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

1 6445494 5	Deur A L sierlijst	Kras(sen)	Vervangen		Niet doorbelast
5 6445495	Zijwand A R (Bedr.w)	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast
5 6445495	Deur V R sierlijst	Kras(sen)	Vervangen		Niet doorbelast
3 6445495	Schuifdeur R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast
1					
Voorzijde				817,21	-245,16
					572,05
6445494 8	Bumper V	Gebroken	Vervangen	734,44	-220,33
6445494 9	Bumper V L sierlijst	Kras(sen)	Vervangen	82,77	-24,83
					57,94

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	4649,38 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-1394,79 €

DOOR TE BELASTEN KOSTEN	3254,59 €
-------------------------	-----------

Schades zonder groep

64454947 Voorruit

Barst

Vervangen



64486030 Dak

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64454954 Side bar R

Kras(sen)

Vervangen



64454937 Stoelbekleding zitting VL

Verbrand

Vervangen



64454946 Bumper V L hoek

Vervormd / Geforceerd

Herstellen en spuiten (compleet)



64486028 Vloermatset

Versleten

Vervangen



64454938 Interieur Vlek Reinigen



64454944 Wielkuip bekleding V L Ontbreekt Vervangen



64454952 Buitenspiegel R richtingaanwijzer Barst Vervangen



64454943 Buitenspiegel L richtingaanwijzer Gebroken Vervangen



64454939 Interieur Geur Ozonbehandeling (Rook)



64454940 Deksel/Dop Gebroken Vervangen



64454942 Zijwand A L (Bedr.w)

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64454956 Achterdeur R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64454957 Achterdeur L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64454958 Bumper A

Kras(sen)

Vervangen



64486029 D-stijl L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64454950 Koplamp R

Kras(sen)

Vervangen



64454941 Deur V L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64454945 Deur A L sierlijst

Kras(sen)

Vervangen



64454955 Zijwand A R (Bedr.w)

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64454953 Deur V R sierlijst

Kras(sen)

Vervangen



64454951 Schuifdeur R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



Voorzijde

64454948 Bumper V

Gebroken

Vervangen



64454949

Bumper V L sierlijst

Kras(sen)

Vervangen

