



Ford Mondeo Wagon '14: J826FX

N° Chassis:	WF0FXXWPCHLK83946	Version:	Mon.Wag.2.0 Hyb.Titanium Aut.
1ière MEC:	21/07/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	125025	Puissance KW:	140
Type carrosserie:		Stationnement	nog te parkeren
Boîte:	Automatique		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence plomb		
Nombre appuis-têtes	5		
Certificat de Conformité	Non		

Options

Nbre clés total	2	Equipement téléphone
GPS		Accoudoir central AV
Stockage GPS		Cache bagages
Stockage GPS	HD	Crochet
Radio multimedia		

Pneu

225/50/17/98 W				
Pneus d'été:	AVG	Hankook: 6 mm	AVD	Hankook: 5,9 mm
	ARG	Hankook: 6,7 mm	ARD	Hankook: 6 mm
Profondeur de pneu AVG				6.0
Profondeur de pneu AVD				5.9
Profondeur de pneu ARG				6.7
Profondeur de pneu ARD				6.0
Taille de pneu AVG				225/50 R 17 98 W
Taille de pneu AVD				225/50 R 17 98 W
Taille de pneu ARG				225/50 R 17 98 W
Taille de pneu ARD				225/50 R 17 98 W
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				260
Marque de pneu AVD				260
Marque de pneu ARG				260
Marque de pneu ARD				260

Matériel de secours

Nbr cable de recharge (220V)	0
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	0

Intérieur, Dégâts chimiques, Nettoyage chimique



Ciel de toit, Tache, Nettoyer



Boitier rétroviseur ext G, Griffe(s), Le - Remplacer et peindre



Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure de pare-chocs AVG, Griffe(s), Le - Remplacer et peindre



Feux de jour G, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Capot, Eclat(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Bas de caisse ext D, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Griffe(s), 67 - Lustrage



Pavillon, Dégâts chimiques, LI - Réparer et peindre (complet)

