

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 54 Fotos

Dokumentnummer:

1761708

Amtliches Kennzeichen:

OE-PV1879

Fahrzeugidentifikationsnummer:

WF0FXXWPMFNJ60588



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts



Bild 5: Armaturenbrett




Bild 6: Radio / Display



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho




Bild 13: Schlüssel/Borddokumente




Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 15: Motorraum

Ablieferungs-Inspektion		Nachweise - Abweiserungs-Inspektion und Service	
Datum: 18. Juli 2022	Vertragspartner:	Datum: 02.07.26	Handstempel:
Kilometerstand: 7		Kilometerstand: 85966	
Überprüft auf offene Service Aktionen: <input checked="" type="checkbox"/>	Unterschrift: C. Klaus	Rechnungsnummer:	
Offenes Service Aktionen abgeschlossen: <input type="checkbox"/>		Unterschrift: U. [unintelligible]	
Datum: 24.01.2023	Handstempel:	Datum:	Handstempel:
Kilometerstand: 28833		Kilometerstand:	
Rechnungsnummer: 51233		Rechnungsnummer:	
Unterschrift: [unintelligible]		Unterschrift:	
Nächster Service fällig: Bei 58000km oder im Januar 2023		Nächster Service fällig:	
Datum: 27.07.2023	Handstempel:	Datum:	Handstempel:
Kilometerstand: 59965		Kilometerstand:	
Rechnungsnummer: 54149		Rechnungsnummer:	
Unterschrift: [unintelligible]		Unterschrift:	
Nächster Service fällig: Bei 90000km oder im Juli 2025		Nächster Service fällig:	

Bild 16: Servicedokumente




Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 18: Navigationssystem



Bild 19
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 20
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 21
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 22
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten deformiert



Bild 23
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten deformiert



Bild 24
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten deformiert



Bild 25
Innenraum Laderaumabdeckung fehlt



Bild 26
Innenraum C-Säulen Verkleidung links beschädigt



Bild 27
Innenraum C-Säulen Verkleidung links beschädigt



Bild 28
Innenraum C-Säulen Verkleidung verschürft



Bild 29
Innenraum C-Säulen Verkleidung verschleißt



Bild 30
Innenraum Hunde Haare verschmutzt verschmutzt



Bild 31
Innenraum Hunde Haare verschmutzt verschmutzt



Bild 32
Innenraum Hunde Haare verschmutzt verschmutzt



Bild 33
Innenraum Beifahrersitz Wasserflecken verschmutzt



Bild 34
Innenraum Beifahrersitz Wasserflecken verschmutzt



Bild 35
Innenraum Beifahrersitz Wasserflecken verschmutzt



Bild 36
Motor Motorraum Dämmmatte beschädigt



Bild 37
Motor Motorraum Dämmmatte beschädigt



Bild 38
Fahrzeugheck Aufkleber neutralisieren / entfernen



Bild 39
Fahrzeug Winterreifen 2x Verschleißgrenze erreicht



Bild 40
Fahrzeug Winterreifen 2x Verschleißgrenze erreicht



Bild 41
Fahrzeug Winterreifen 2x Verschleißgrenze erreicht




Bild 42
Fahrzeug 480 Dellen Dachbereich Hagelschaden Dellen



Bild 43
Fahrzeug 480 Dellen Dachbereich Hagelschaden Dellen




Bild 44
Fahrzeug 480 Dellen Dachbereich Hagelschaden Dellen



Bild 45
Fahrzeug 480 Dellen Dachbereich Hagelschaden Dellen




Bild 46
Fahrzeug 480 Dellen Dachbereich Hagelschaden Dellen



Bild 47
Fahrzeug 480 Dellen Dachbereich Hagelschaden Dellen



Bild 48
Fahrzeug 480 Dellen Dachbereich Hagelschaden Dellen



Bild 49
Fahrzeug 480 Dellen Dachbereich Hagelschaden Dellen




Bild 50
Fahrzeug 480 Dellen Dachbereich Hagelschaden Dellen



Bild 51
Fahrzeug 480 Dellen Dachbereich Hagelschaden Dellen



Bild 52
Fahrzeugheck Aufkleber neutralisieren / entfernen




Bild 53
Fahrzeug Wartungsnachweis nicht in Wartungsheft eingetragen fehlt




Bild 54
Fahrzeug Wartungsnachweis nicht in Wartungsheft eingetragen fehlt