

SMAT INTERNATIONAL SRL Via di Francia 28 torre a 17 piano 16151 GENOVA (GE) P.IVA: 00656850104 Tel. : 010-8078201 - Fax. : 010-8078288 eMail : smatauto@smatint.it		Perizia Nr.	Relazione di Perizia per la Spett.				Ramo Sinistro					
		69452	000-FORD ITALIA SPA				Vari					
		Assicurato			Controparte			Impresa Controparte				
		Esercizio 2024	Sinistro Numero		Codice / Agenzia			Data Sinistro				
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Numero Polizza		Il danneggiato riferisce che puo' recuperare l'Iva NON ACCERTATO						
Data incarico	Data primo rilievo	Localita'		c/o	Riparazioni		Nr.Fotografie 0	Privilegio a favore di				
Da Certificato di Proprieta' : Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione il: 0//								Scade il				
Locatario / Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione il: 0//								Gia' Targa				
Veicolo (Marca - Modello - Versione) FORD Kuga dal 2024				Targa GS538WL	Telaio		Prima Immatricolazione					
Stato d'uso	Km. 26418	Pneumatici %	Colore Blu		Tipo Smalto METALLIZZATO	Compatibilità del danno		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro				
Allestimenti / Dotazioni		Codice Mandato:			Ultima Revisione							
Codice Omologazione		Per veicoli Comm./Ind.	Portata q.li ,	Tara q.li ,	Passo m. ,	Posti nr. ,	Assi nr. ,	Ubicazione Danni 				
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie						
C.R.	Voci di Danno							SR	LA	VE	Qtà	
	Listino Ricambi aggiornato a01/12/2024							Danno	Danno	Danno		
2794778	Paraurti ant + MODANAT							G	L	M	1,0	
2474559	Paraurti post. parte sup.							M	L	M	1,0	
2722405	Calotta retrovisore est.							SX	L	L	L	1,0
2722401	Calotta retrovisore est.							DX	L	L	L	1,0
2526898	Modanatura arco passaruota post.							DX	L	L	L	1,0
2757992	Porta post.							SX	L	L	L	1,0
2751342	Portello post.							L	L	L	L	1,0
2768433	Porta ant.							SX	L	L	L	1,0
2537943	Parafango ant.							SX	L	L	L	1,0
2757991	Porta post.							DX	L	L	L	1,0
Osservazioni												
Stampato con WinPer della SYSTEM DATA SOFTWARE S.r.l.												
Foglio 1 / 1												

Legenda: S : Sostituzione - L : Danno lieve - M : Danno medio - G : Danno Grave