


SMAT INTERNATIONAL SRL Via di Francia 28 torre a 17 piano 16151 GENOVA (GE) P.IVA: 00656850104 Tel. : 010-8078201 - Fax. : 010-8078288 eMail : smatauto@smatint.it		Perizia Nr.	Relazione di Perizia per la Spett.				Ramo Sinistro				
		69387	000-FORD ITALIA SPA				Vari				
		Assicurato			Controparte			Impresa Controparte			
		Esercizio 2024	Sinistro Numero		Codice / Agenzia HER2 HERTZ2024			Data Sinistro			
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Numero Polizza		Il danneggiato riferisce che puo' recuperare l'Iva NON ACCERTATO					
Data incarico	Data primo rilievo	Localita'		c/o	Riparazioni		Nr.Fotografie 0	Privilegio a favore di			
Da Certificato di Proprieta' : Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione il: 0//								Scade il			
Locatario / Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione il: 0//								Gia' Targa			
Veicolo (Marca - Modello - Versione) FORD Kuga dal 2024				Targa GS687WL	Telaio		Prima Immatricolazione				
Stato d'uso	Km. 15782	Pneumatici %	Colore Grigio	Tipo Smalto METALLIZZATO		Compatibilità del danno	Coerenza del danno con la dinamica del sinistro				
Allestimenti / Dotazioni		Codice Mandato:			Ultima Revisione		Ubicazione Danni 				
Codice Omologazione		Per veicoli Comm./Ind.	Portata q.li ,	Tara q.li ,	Passo m. ,	Posti nr.			Assi nr.		
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie					
C.R.	Voci di Danno						SR	LA	VE	Qtà	
							Danno	Danno	Danno		
2722405	Calotta retrovisore est.						SX	L	L	L	1,0
2722401	Calotta retrovisore est.						DX	L	L	L	1,0
2794778	Paraurti ant.						G	L	M	1,0	
2776553	Modanatura inf. porta ant.						SX	L	L	L	1,0
2768433	Porta ant.						SX	L	L	L	1,0
2757992	Porta post.						SX	L	L	L	1,0
2757991	Porta post.						DX	L	L	L	1,0
2549906	Parafango ant.						DX	L	L	L	1,0
2793142	Porta ant.						DX	L	L	L	1,0
2474559	Paraurti post. parte sup.						M	L	M	1,0	
Osservazioni											
Stampato con WinPer della SYSTEM DATA SOFTWARE S.r.l.										Foglio 1 / 1	

Legenda: S : Sostituzione - L : Danno lieve - M : Danno medio - G : Danno Grave