



FORD Kuga: N784VS

Chassisnummer:	WF0FXXWPMHME35074	Versie:	ST-Line 2.5 PHEV e-CVT automaat
1ste tenaamstelling:	22/02/2022	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	201056	Kilowatt:	165
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Magnetic premium metaallak
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Hybride Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Elect. ramen A		Type trekhaak	Trekhaak vast
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						3.6
Bandenprofiel diepte V R						4.0
Bandenprofiel diepte A L						5.8
Bandenprofiel diepte A R						5.8
Bandenmaat V L					225/60 R 18 104 W	
Bandemaat V R					225/60 R 18 104 W	
Bandenmaat A L					225/60 R 18 104 W	
Bandenmaat A R					225/60 R 18 104 W	
Type band V L					All-season	
Type band V R					All-season	
Type band A L					All-season	
Type band A R					All-season	
Bandenmerk V						261
Bandenmerk V R						261
Bandenmerk A L						261
Bandenmerk A R						261
Voorzijde	Links	225 / 60 / 18 / 104 / W /	3,6 mm	Michelin	All season	
	Rechts	225 / 60 / 18 / 104 / W /	4,0 mm	Michelin	All season	
Achterzijde	Links	225 / 60 / 18 / 104 / W /	5,8 mm	Michelin	All season	
	Rechts	225 / 60 / 18 / 104 / W /	5,8 mm	Michelin	All season	


Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	1
Aantal laadkabels (snelladen)	1
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Velg V L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Deur A L, Deuk(en), Uitdeuken zonder spuiten



Wielkuip bekleding A L, Kras(sen), Vervangen



Grille, Gebroken, Vervangen




Kentekenplaathouder V, Gebroken, Vervangen



Kentekenplaat V, Vervormd / Geforceerd, Vervangen



Bumper V, Gebroken, Vervangen



Bumper V L sierlijst, Barst, Vervangen



Motorkap, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V M rooster, Gebroken, Vervangen



Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

