

DEKRA Automobil GmbH  
Sieker Landstr. 130, 22143 Hamburg

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Hamburg-Rahlstedt  
Sieker Landstr. 130  
22143 Hamburg  
Telefon 040-23603-114  
Fax 040-23603-124  
E-Mail  
hamburg-rahlstedt.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:  
Florian Sander  
Tel. direkt 040 23603-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



### Kennzeichen

**HH NT279E**

**FIN**

**WF0FXXWPMHNP20753**

### Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894  
 Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
 Ihr Auftrag vom 28.02.2025, per Mail.  
 28.02.2025, 10:00 Uhr, durch Herrn Florian Sander bei DEKRA Automobil GmbH  
 Außenstelle Hamburg-Rahlstedt, Sieker Landstr. 130, 22143 Hamburg  
 Besichtigung  
 Bewertet auf 28.02.2025  
 Betrifft Leasing-Nr. 4704699

### Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-2.296,00 EUR -1.929,41 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt. ohne MwSt.	-1.947,01 EUR -1.636,14 EUR

## Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.12.2022	Letzte Zulassung	21.12.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Kuga (2020->) / Kuga 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid PHEV Titanium (EUR)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WFOFXXWPMHNP20753	HSN / TSN	8566 / BTM
DAT Europa-Code®	012851020100001	DAT Marktindex	DE002 6328
Km-Stand abgelesen	16068	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	112	Hubraum (ccm)	2488
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Lucid Red TC/Red Carpet TC / PN4HQ0	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 65 R 17 106 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV	A / O	5 mm
rechts	225 / 65 R 17 106 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV	A / O	5 mm
2 links	225 / 65 R 17 106 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV	A / O	6 mm
rechts	225 / 65 R 17 106 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08 / 2026			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 9 Lautsprecher, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS), Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Chromeinfassung Seitenscheiben, Dachhimmel Stoff, Dachreling silber, Dachspoiler Wagenfarbe, Doppelendrohr Auspuffanlage, Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach), Elektromotor 97 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent,

Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Teppich, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - ECVT, Heckleuchten LED, Induktionsladeschale für mobile Endgeräte, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll, Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, Kühlerjalousie, regelbar, LM-Felgen 7x17 (5x2-Speichen), Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelkonsole mit Armlehne, Motor 2,5 Ltr. - 112 kW (System: 165 kW) Hybrid, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotensystem vorn und hinten, Radstand 2710 mm, Reifen 225/60 R18 ...H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt, Rücksitzlehne klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Projektionslinsen-Design, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links verstellbar (8-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach), Sitzheizung vorn, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sportsitze, Subwoofer, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
27607	Gepäcksicherungsnetz
11673	Lackierung Lucid-Rot Metallic
4408	Raucher-Paket
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
2400	Winter-Paket

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 02 / 2025 bei Kilometerstand 16.019

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechnung	Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Frontspoiler und Luftführung vorne zerkratzt und gerissen, erneuern (Bild 21, 22)	543	voll	-543,00	-456,30
2. Heckdiffusor hinten zerkratzt, erneuern (Bild 14)	254	voll	-254,00	-213,45
3. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 16, 17)	167	voll	-167,00	-140,34
4. Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 23, 24, 25)	418	voll	-418,00	-351,26
5. Kotflügel vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20)	844	anteilig	-495,01	-415,97
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>2.226</b>		<b>-1.877,01</b>	<b>-1.577,32</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Felge hinten rechts, verschrammt,  
Gebrauchsspur (Bild 18)  
Stoßfänger hinten, verschrammt,  
Gebrauchsspur (Bild 15)

### Fehlende Teile

	Kosten	Anrechnung	Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Fußmatten vorne	70	voll	-70,00	-58,82
<b>fehlende Teile insgesamt / Minderwert</b>	<b>70</b>		<b>-70,00</b>	<b>-58,82</b>

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Florian Sander

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

**Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

**DEKRA Sachverständiger**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

**Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift