

Voertuiggegevens

Merk **FORD** Kentekenplaat **SF970J**
 Model **Fiesta** 1e **20/03/2018**
 tenaamstelling
 Versie **1.0 EcoBoost**
100pk 5D
Titanium
 Chassisnummer **WF0JXXGAHJJS18689**
 Client **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **36021**

Datum & plaats van inspectie

Datum 14/03/2022 15:21:22
 Adres
 Hooglandseweg
 4214 KG Vuren



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
3745990 6	Deur V L	Deuk(en)	Uitdeuken zonder Spuiten			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

37459906

Deur V L

Deuk(en)

Uitdeuken zonder Spuiten

