



FORD Fiesta: SK559H						
Chassisnummer:		WF0JXXGAHJJT50597		Versie:		1.1 85pk 5D Trend
1ste tenaamstelling:		25/04/2018		Fiscale PK:		0
Inspectie kilometerstand:		76963		Kilowatt:		63
Carrosserie uitvoering:		Hatchback		Kleur carrosserie		Magnetic
Versnellingsbak:		Handgeschakeld 5 versnellingen		Type lak		Metallic
Transmissie:		Voor				
Brandstof:		Benzine				
Functionerende motor		Ja				
Aantal deuren		5				
Aantal zitplaatsen		5				
Opties						
Centrale deurvergrendeling				Carkit		
Totaal aantal sleutels				1 Parkeersensoren A		
Elect. ramen V				Type trekhaak		
Type koplampverlichting				Type kofferafdekking		
Type navigatiesysteem				Geen trekhaak		
Type stoelbekleding				Hoedenplank aanwezig		
Type airco						
Type onderhoudsboek						
Type instructieboek						
Banden						
Locatie	Positie	Maten		Diepte	Merk	Type
Bandenprofieldiepte V L						4.0
Bandenprofieldiepte V R						3.0
Bandenprofieldiepte A L						6.0
Bandenprofieldiepte A R						4.0
Bandenmaat V L						195/55 R 16 87 V
Bandemaat V R						195/55 R 16 87 V
Bandenmaat A L						195/55 R 16 87 V
Bandenmaat A R						195/55 R 16 87 V
Type band V L						Zomer
Type band V R						Zomer
Type band A L						Zomer
Type band A R						Zomer
Bandenmerk V						2480
Bandenmerk V R						2480
Bandenmerk A L						2480
Bandenmerk A R						2480
Voorzijde	Links	195 / 55 / 16 / 87 / V /		4,0 mm	Vredestein	Zomer
	Rechts	195 / 55 / 16 / 87 / V /		3,0 mm	Vredestein	Zomer
Achterzijde	Links	195 / 55 / 16 / 87 / V /		6,0 mm	Vredestein	Zomer
	Rechts	195 / 55 / 16 / 87 / V /		4,0 mm	Vredestein	Zomer
Hulpmateriaal						
Aantal laadkabels (normaal/230V)		0				
Aantal laadkabels (snelladen)		0				
Type hulpmiddel bij pech		Reservewiel aanwezig				
Totale kosten excl. BTW						0
Contactsleutel, Ontbreekt, Vervangen						0,00
No pictures to display						
Interieur, Vlek, Reinigen						0,00



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Scherf V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Dak, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)

0,00

