

Kentekenplaat SK559H Merk: FORD Model: Fiesta Versie: 1.1 85pk 5D Trend Chassisnummer WF0JXXGAHJJT50597 Kilometerstand 76963 1ste tenaamstelling 25-04-18 Carrosserie uitvoering Hatchback Aandrijving: Voor Versnellingsbak Handgeschakeld 5 versne Brandstof: Benzine Euronorm:	ALGEMENE GEGEVENS Kentekenbewijs origineel Type onderhoudsboek Type instructieboek Type hulpmiddel bij pech Functionerende motor Totaal aantal sleutels	Ja	Nee	ALGEMENE GEGEVENS			
			✗	Locatie	Profiel	Maat	Make
		Onderhoudsboek aanwezig		VL			
		Instructieboek aanwezig		AL			
		Reservewiel aanwezig		VR			
		✓		AR			
		1		Locatie	Profiel	Maat	Make
				VL			
				AL			
				VR			
				Hulpmateriaal			
				Aantal laadkabels (normaal/230V) 0			
				Aantal laadkabels (snelladen) 0			
				Ja Nee Ok N. Ok			
V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts			UITRUSTING INTERIEUR				
N°	Schade plaats	Soort					
1	Contactsleutel	Ontbreekt	Carkit ☒ Centrale deurvergrendeling ☒ Elect. ramen V ☒ Type navigatiesysteem				
2	Interieur	Vlek					
3	Deur V L	Kras(sen)					
4	Scherf A L	Kras(sen)					
5	Motorkap	Steenslag					
6	Deur V R	Kras(sen)					
7	Deur A R	Kras(sen)					
8	Scherf V R	Deuk(en) en kras(sen)					
9	Bumper A	Kras(sen)					
10	Dak	Chemische schade					
			UITRUSTING EXTERIEUR				
			Parkeersensoren A ☒				
ADRES INNAME 11-08-25 Axus Nederland B.V. Maltaweg 1044 Amsterdam AH		ADRES OPSLAG		Fleet / Vloot		Dealer	
Expertise onder voorbehoud, staat van de techniek en onderzijde, definitieve staat na wasbeurt							
Heeft de dealer interesse in overname van het voertuig?							
Handtekening Inspecteur		Ondergetekende		Handtekening		Handtekening	
		Geen tegenpartij (Bestuurder)		Niet ondertekend. Geen tegenpartij.			