



Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0JXXGAH JKE58826	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G3-76-DX	Model	FIESTA 1.1 63kW Trend 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	16-09-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Zilver Metallic
Km stand	138 930 km	Cylindersinhoud	1084	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	23-09-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Continental 195/55/16 All seasons 5.5 mm		Continental 195/55/16 All seasons 5.5 mm		
Continental 195/55/16 All seasons 6.0 mm		Continental 195/55/16 All seasons 4.5 mm		

Exterieur schade

1



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

●●

3



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

●●●

6



Onderdeel	Achterklep bovenzijde
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

●●●

8



Onderdeel	Bumper
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

●●

9



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

●●●●●

Interieur schade

2



Onderdeel

Reiniging interieur

Positie

Voor

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

●

●

●

4



Onderdeel

Extra vloermat

Positie

Linksachter

Type

Ontbrekend

Omvang

-

Bewerking

Ter info

●

5



Onderdeel

Extra vloermat

Positie

Rechtsachter

Type

Ontbrekend

Omvang

-

Bewerking

Ter info

●

7



Onderdeel

Achterklep-/kofferbakbekleding

Positie

Boven

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Smart Repair

●

●