


## Voertuig gegevens

|                    |                    |                      |                                        |                 |           |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|
| Chassisnr.         | WF0JXXGAH JKS23892 | Merk                 | FORD                                   | Onderhoudsdatum | -         |
| Kenteken           | ZR-20-5X           | Model                | FIESTA 1.0 EcoBoost Active Automaat 5d | Km stand onderh | -         |
| Inschrijvingsdatum | 29-07-2019         | Bouwjaar             | 2019                                   | Kleur           | Zwart Lak |
| Km stand           | 153 326 km         | Cylinderinhoud       | 998                                    | Interieurkleur  | Grijs     |
| Brandstof          | Benzine            | Carrosseriesoort     | -                                      | Apk datum       | -         |
| Aantal zitplaatsen | -                  | Transmissie          | Automaat                               | Uitstoot        | -         |
| Aantal portieren   | 5                  | Aantal versnellingen | -                                      |                 |           |

## Inspectie gegevens

|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspectiedatum                                                                      | 15-05-2025                                                                         | Terminal                                                                           | Dekra Ayvens                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|    |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |

## Accessoires

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Airconditioning (automatisch) | ✓ |
| Cruise control                | ✓ |
| Navigatiesysteem              | ✓ |
| Lichtmetalen velgen           | ✓ |
| Automatische versnellingsbak  | ✓ |
| Metaallak                     | ✓ |
| Centrale vergrendeling        | ✓ |
| Electrische bedienbare ramen  | ✓ |
| Audiosysteem                  | ✓ |

## Verwijderbare items

|                |   |
|----------------|---|
| Mobiliteitsset | ✓ |
| Hoedenplank    | ✓ |
|                |   |
|                |   |
|                |   |

## Documentenlijst

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Reservesleutel                | ✗ |
| Handleiding                   | ✓ |
| Onderhoudsboekje              | ✓ |
| Sleutel met afstandsbediening | ✓ |
| Navigatie software            | ✓ |

## Banden

|                                         |                                                                                     |                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankook 205/45/17 All seasons 7.0 mm    |  | Hankook 205/45/17 All seasons 6.0 mm    |  |
| Vredestein 205/45/17 All seasons 5.0 mm |  | Vredestein 205/45/17 All seasons 5.0 mm |                                                                                      |

## Exterieur schade

2



Onderdeel

Alu velg 17"

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

4



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

5



Onderdeel

Kap portiergreep buiten

Positie

Linksvoor

Type

Ontbrekend

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

6



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

8



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

10



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

11



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

12



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

13



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

14



Onderdeel

Ander carrosserieonderdeel

Positie

-

Type

Niet conform

Omvang

-

Bewerking

Ter info onderzijde voertuig

15



Onderdeel

Alu velg 17"

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

16



Onderdeel

Ander carrosserieonderdeel

Positie

Voor

Type

Niet conform

Omvang

-

Bewerking

Ter info

## Interieur schade

1



|           |                |
|-----------|----------------|
| Onderdeel | Reservesleutel |
| Positie   | -              |
| Type      | Ontbrekend     |
| Omvang    | -              |
| Bewerking | Vervangen      |

3



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Reiniging interieur |
| Positie   | Linksvoor           |
| Type      | Vuil                |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Reinigen            |

7



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Reiniging interieur |
| Positie   | Achter              |
| Type      | Vuil                |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Reinigen            |

9



|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Onderdeel | Achterklep-<br>/kofferbakbekleding |
| Positie   | -                                  |
| Type      | Kras                               |
| Omvang    | -                                  |
| Bewerking | Smart Repair                       |