

Voertuiggegevens

Merk **FORD** Kentekenplaat **G172LP**
 Model **Fiesta** 1e tennaamstelling **28/10/2019**
 Versie **1.1 85pk Trend-actie private lease**
 Chassisnummer **WF0JXXGAHJKU77513**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **116107**

Datum & plaats van inspectie

Datum 16/01/2025 13:00:56
 Adres Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
5600698 6	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
5600698 5	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door
MACADAM
 MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

56006986 Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



56006985 Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

