



Ford Fiesta '17: G696BD

N° Chassis:	WF0JXXGAHJKY06165	Version:	Fiesta EB 125 Vignale 5d
1ère MEC:	30/08/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	100765	Puissance KW:	92
Type carrosserie:		Stationnement	np
Boîte:	MAN 6 VIT		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence plomb		
Nombre appuis-têtes	5		
Certificat de Conformité	Non		

Options

Nbre clés total	2	Equipement téléphone
GPS		Toit ouvrant électrique
Stockage GPS		Toit panoramique
Stockage GPS	HD	Accoudoir central AV
Radio multimedia		Cache bagages
		Phares Xenon/LED/Laser

Pneu

	205/45/17/88 V			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 5,9 mm	AVD	Michelin: 5,7 mm
	ARG	Michelin: 6 mm	ARD	Michelin: 6 mm
Profondeur de pneu AVG				5.9
Profondeur de pneu AVD				5.7
Profondeur de pneu ARG				6.0
Profondeur de pneu ARD				6.0
Taille de pneu AVG				205/45 R 17 88 V
Taille de pneu AVD				205/45 R 17 88 V
Taille de pneu ARG				205/45 R 17 88 V
Taille de pneu ARD				205/45 R 17 88 V
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				Toutes saisons
Type de pneu ARD				Toutes saisons
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Nbr câble de recharge (220V)	0
Nbr câble de recharge (recharge rapide)	0

Jante alum. AVG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Jante alum. ARG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure de pare-brise, Forcé, E - Remplacer



Jante alum. AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Jante alum. ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)





Coffre / hayon, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)

