



FORD Fiesta: G961HV

Chassisnummer:	WF0JXXGAHJKY21980	Versie:	1.1 63kW Trend
1ste tenaamstelling:	30/09/2019	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	50522	Kilowatt:	63
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Chrome Blue (M)
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren A	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Geen trekhaak
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco manueel		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel diepte V L					2.3
Bandenprofiel diepte V R					1.4
Bandenprofiel diepte A L					4.6
Bandenprofiel diepte A R					3.8
Bandenmaat V L					195/55 R 16 91 V
Bandenmaat V R					195/55 R 16 91 V
Bandenmaat A L					195/55 R 16 91 V
Bandenmaat A R					195/55 R 16 91 V
Type band V L					All-season
Type band V R					All-season
Type band A L					All-season
Type band A R					All-season
Bandenmerk V					256
Bandenmerk V R					256
Bandenmerk A L					256
Bandenmerk A R					256
Voorzijde	Links	195 / 55 / 16 / 91 / V /	2,3 mm	Continental	All season
	Rechts	195 / 55 / 16 / 91 / V /	1,4 mm	Continental	All season
Achterzijde	Links	195 / 55 / 16 / 91 / V /	4,6 mm	Continental	All season
	Rechts	195 / 55 / 16 / 91 / V /	3,8 mm	Continental	All season

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Totale kosten excl. BTW	0
Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------




Wieldop V R, Ontbreekt, Vervangen	0,00
-----------------------------------	------



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Kofferklep bekleding, Kras(sen), Smartrepair	0,00
--	------

