



FORD Fiesta: N401BF

Chassisnummer:	WF0JXXGAHJMG62176	Versie:	1.0 EcoBoost 125pk mHEV Titanium
1ste tenaamstelling:	3/09/2021	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	91088	Kilowatt:	92
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Magnetic
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren A	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Geen trekhaak
Elect. ramen A		Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type navigatiesysteem	Geen navigatiesysteem		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek ontbreekt		
Type instructieboek	Instructieboek ontbreekt		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						5.6
Bandenprofiel diepte V R						5.3
Bandenprofiel diepte A L						5.3
Bandenprofiel diepte A R						6.0
Bandenmaat V L						185/65 R 15 88 H
Bandenmaat V R						185/65 R 15 88 H
Bandenmaat A L						185/65 R 15 88 H
Bandenmaat A R						185/65 R 15 88 H
Type band V L						Zomer
Type band V R						Zomer
Type band A L						Zomer
Type band A R						Zomer
Bandenmerk V						256
Bandenmerk V R						256
Bandenmerk A L						256
Bandenmerk A R						256
Voorzijde	Links	185 / 65 / 15 / 88 / H /	5,6 mm	Continental	Zomer	
	Rechts	185 / 65 / 15 / 88 / H /	5,3 mm	Continental	Zomer	
Achterzijde	Links	185 / 65 / 15 / 88 / H /	5,3 mm	Continental	Zomer	
	Rechts	185 / 65 / 15 / 88 / H /	6,0 mm	Continental	Zomer	


Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Onderhoudsboek, Ontbreekt, Vervangen

Instructieboek, Ontbreekt, Vervangen

Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

