

Voertuiggegevens

Merk **FORD** Kentekenplaat **N401BF**
Model **Fiesta** 1e **03/09/2021**
tenaamstelling
Versie **1.0 EcoBoost**
125pk mHEV
Titanium
Chassisnummer **WF0JXXGAHJMG62176**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **91088**

Datum & plaats van inspectie

Datum 31/07/2025 14:04:33

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6380168 9	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

63801689	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
----------	----------	-----------	----------------------------------

