

Voertuiggegevens

Merk **FORD** Kentekenplaat **R816ZB**
Model **Fiesta** 1e **30/12/2022**
tenaamstelling
Versie **1.0 EcoBoost**
125pk mHEV
Titanium X
Chassisnummer **WF0JXXGAHJNB59738**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **32283**

Datum & plaats van inspectie

Datum 20/05/2025 14:22:15
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
60959138	Motorkap	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
60959139	Voorruit	Steenslag	Glasherstel		Niet doorbelast	
60959137	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
60959135	Stoelbekleding zitting VR	Vlek	Reinigen		Niet doorbelast	
60959136	Stuurwiel	Versleten	Vervangen		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

60959138 Motorkap Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



60959139 Voorruit Steenslag Glasherstel



60959137 Deur A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



60959135 Stoelbekleding zitting VR Vlek Reinigen



60959136 Stuurwiel Versleten Vervangen

