



FORD Fiesta: R816ZB

Chassisnummer:	WF0JXXGAHJNB59738	Versie:	1.0 EcoBoost 125pk mHEV Titanium X
1ste tenaamstelling:	30/12/2022	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	32283	Kilowatt:	92
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Magnetic (M)
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Hybride Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Elect. ramen A		Type trekhaak	Geen trekhaak
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type kofferaddekking	Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem	Geen navigatiesysteem		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek ontbreekt		
Type instructieboek	Instructieboek ontbreekt		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						4.0
Bandenprofiel diepte V R						7.3
Bandenprofiel diepte A L						3.9
Bandenprofiel diepte A R						4.2
Bandenmaat V L						195/60 R 15 88 V
Bandenmaat V R						195/60 R 15 88 V
Bandenmaat A L						195/60 R 15 88 V
Bandenmaat A R						195/60 R 15 88 V
Type band V L						Zomer
Type band V R						Zomer
Type band A L						Zomer
Type band A R						Zomer
Bandenmerk V						2480
Bandenmerk V R						2480
Bandenmerk A L						256
Bandenmerk A R						256
Voorzijde	Links	195 / 60 / 15 / 88 / V /	4,0 mm	Vredestein	Zomer	
	Rechts	195 / 60 / 15 / 88 / V /	7,3 mm	Vredestein	Zomer	
Achterzijde	Links	195 / 60 / 15 / 88 / V /	3,9 mm	Continental	Zomer	
	Rechts	195 / 60 / 15 / 88 / V /	4,2 mm	Continental	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Totale kosten excl. BTW	0
Storing, Geen of slechte werking, Diagnose	0,00



Onderhoudsboek, Ontbreekt, Vervangen	0,00
--------------------------------------	------

No pictures to display

Instructieboek, Ontbreekt, Vervangen	0,00
--------------------------------------	------

No pictures to display

Stoelbekleding zitting VR, Vlek, Reinigen	0,00
---	------



Stuurwiel, Versleten, Vervangen	0,00
---------------------------------	------



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	0,00
---	------



Motorkap, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Voorruit, Steenslag, Glasherstel	0,00
----------------------------------	------

