



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000811984-IT867
Targa: GN966SL

Numero di contratto:

Dati del veicolo

ford fiesta

Numero di telaio: WF0JXXGAHJNG00794

Chilometraggio Rivelato: 37437 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 12.12.2024 /

Data e luogo Perizia: 12.12.2024 VENEZIA

Vernice:


Tipo di vernice: Metallizzato

Numero di Chiavi: 1

Tipo Rivestimento Interno: Stoffa

Colore Rivestimento Interno: Nero

Valutazione dei danni



- 1.) parafrangente anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 2.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 3.) porta posteriore - sinistra | 1 ammaccatura
- 4.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 5.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 6.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 7.) retrovisore esterno scatola - destro | Rotto
- 8.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 9.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 10.) tetto | Graffio/Rigature
- 11.) tetto | Graffio/Rigature
- 12.) A-colonna anteriore - Destra | Graffio/Rigature
- 13.) tetto | Graffio/Rigature
- 14.) C-colonna posteriore - sinistra | Graffio/Rigature

15.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature

16.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra




Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. parafrango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



1. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



2. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - sinistra
1 ammaccatura



3. porta posteriore - sinistra
1 ammaccatura



4. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



6. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



6. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto



7. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto



8. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



8. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



9. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



9. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



10. tetto
Graffio/Rigature



10. tetto
Graffio/Rigature



11. tetto
Graffio/Rigature



11. tetto
Graffio/Rigature



12. A-colonna anteriore - Destra
Graffio/Rigature



12. A-colonna anteriore - Destra
Graffio/Rigature



13. tetto
Graffio/Rigature



13. tetto
Graffio/Rigature



14. C-colonna posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



14. C-colonna posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



15. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



15. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



15. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



16. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



16. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature