

## Wartungshistorie / maintenance history

VIN

WF0JXXWPCJNJ56509

Hersteller	Modell	Typ	Objekt -NR	Datum	km-Stand	Beschreibung
FORD	S-MAX	2.0 EcoBlue Aut.	978985	02.02.2023	30.670	Inspektion/Wartungsdienst
				27.07.2023	62.473	Inspektion/Wartungsdienst
				24.01.2024	93.671	Inspektion/Wartungsdienst
				15.04.2024	105.996	Bremsklötze
				15.04.2024	105.996	Bremsscheiben
				06.09.2024	128.088	Bremsfluessigkeitswechsel/durchgeführt
				06.09.2024	128.088	Inspektion/Wartungsdienst/durchgeführt
				09.05.2025	163.013	Inspektion/Wartungsdienst/durchgeführt

**Vorschäden / pre-damage**

VIN

--	--	--	--	--	--

|