


### Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0NXXGCH NJA89665	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	XG-94-7P	Model	FOCUS 1.0 EcoBoost 125pk Titanium Business AT 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	11-02-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	102 886 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum 12-03-2026 Terminal Dekra Ayvens



#### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

#### Verwijderbare items


Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

#### Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

### Banden





#### Winterbanden



Michelin 205/60/16 Winter 4.0 mm      Michelin 205/60/16 Winter 4.0 mm

Michelin 205/60/16 Winter 7.0 mm      Michelin 205/60/16 Winter 7.0 mm

## Exterieur schade

<p>1</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Bumper</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Voor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	<p>2</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Portier</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Linksvoor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk met lakschade</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Linksvoor	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Bumper																						
Positie	Voor																						
Type	Kras																						
Omvang	-																						
Bewerking	Herstellen																						
Onderdeel	Portier																						
Positie	Linksvoor																						
Type	Deuk met lakschade																						
Omvang	-																						
Bewerking	Herstellen																						
<p>3</p>  <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Scherm</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Slechte herstelling</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Scherm	Positie	Rechtsachter	Type	Slechte herstelling	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	<p>4</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Portier</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Slechte herstelling</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Slechte herstelling	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Scherm																						
Positie	Rechtsachter																						
Type	Slechte herstelling																						
Omvang	-																						
Bewerking	Herstellen																						
Onderdeel	Portier																						
Positie	Rechtsachter																						
Type	Slechte herstelling																						
Omvang	-																						
Bewerking	Herstellen																						