


Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0NXXGCH NKD87729	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	ZB-84-8T	Model	FOCUS 1.0 EcoBoost 100pk Trend Edition Business	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-04-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Zwart Lak
Km stand	116 477 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	25-09-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Goodyear 205/60/16 Zomer 4.5 mm			Goodyear 205/60/16 Zomer 4.0 mm	
Goodyear 205/60/16 Zomer 5.0 mm			Goodyear 205/60/16 Zomer 4.5 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel	Scherm
		Positie	Linksvoor
		Type	Deuk
		Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Herstellen
2		Onderdeel	Scherm
		Positie	Linksachter
		Type	Deuk
		Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

●

●

4



Onderdeel	Spoiler
Positie	Achter
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

●

●

5



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Slechte herstelling
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

●

●

6



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Slechte herstelling
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

●

●

●

7



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

●

●

8



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

●

●

●

9



Onderdeel	Spoiler
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

●

●

10



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

●

●

●

Interieur schade

11



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Achter
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen