

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/09/15

Plate Number **K1-39-HD**
 Make **FORD**
 Model **FOCUS**
 Vehicle Description **1.0 EcoBoost 100pk Trend Edition Bus 5d 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/01/16	0 KM	damage	Rechts achter Achterbumper TGP rijdt achterop	Schadenet Kranenburg, ,
2021/03/10	0 KM	damage	Achterklep/kofferd. Inname FlexFleet OER	Joustra Merkenherstel, ,
2024/11/19	87882 KM	repair	- Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	Vakgarage Polderman, ,
2024/10/07	85073 KM	repair	90.000 Km - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren	- Vakgarage Polderman, , - Vakgarage Polderman, ,
2024/07/30	79509 KM	repair	- Bandvervanging - NVT - Uitvoeren	Vakgarage Polderman, ,
2023/08/03	55994 KM	repair	60.000 Km - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen - Luchtfilter - versleten - Vervangen - Remvloeistof - versleten - Vervangen	- Vakgarage Polderman, , - Vakgarage Polderman, , - Vakgarage Polderman, , - Vakgarage Polderman, ,
2022/06/20	26623 KM	repair	30.000 Km - NVT - Uitvoeren	Bosch Car Service Breukelen, ,

2021/03/16	1 KM	repair	- Banden - NVT - Uitvoeren	Lease Plan Nederland N.V., ,
2021/01/08	30 KM	repair	- Bandvervanging - NVT - Uitvoeren - Bandvervanging - NVT - Uitvoeren - Correctie/credit - NVT - Uitvoeren	- Ford Hedin Automotive DEN HAAG, , - Ford Hedin Automotive DEN HAAG, , - Ford Hedin Automotive DEN HAAG, ,
2021/01/08	1 KM	repair	- Correctie/credit - NVT - Uitvoeren - Bandvervanging - NVT - Uitvoeren	- Ford Hedin Automotive DEN HAAG, , - Ford Hedin Automotive DEN HAAG, ,