

## Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0NXXGCH NNB10586	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	R7-32-NK	Model	FOCUS 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium Style 5d 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	20-10-2022	Bouwjaar	2022	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	92 181 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Onbekend
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

## Inspectie gegevens

Inspectiedatum	17-11-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

## Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

## Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

## Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

## Banden

Goodyear 205/60/16 Zomer 3.0 mm		Goodyear 205/60/16 Zomer 3.0 mm	
Goodyear 205/60/16 Zomer 4.0 mm		Goodyear 205/60/16 Zomer 4.0 mm	

Exterieur schade

2		<table border="0"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	3		<table border="0"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								

Interieur schade

1		<table border="0"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Reiniging interieur</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </table>	Onderdeel	Reiniging interieur	Positie	Voor	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen
Onderdeel	Reiniging interieur											
Positie	Voor											
Type	Vuil											
Omvang	-											
Bewerking	Reinigen											