

Ford

FOCUS 1.0 ECOBOOST HYBRID

VIN: WF0NXXGCHNRD35415



Beschreibung

Kennzeichen DN-AX3168	Zulassungsdatum 09/08/2024	Laufleistung 43684 km
Farbe Blau	Jahr -	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze -	Generation -
Karosserietyp Limousine	Hubraum 1000 cc	Getriebe Automatisch
Kraftstoff Benzin	Max. Leistung 114 KW	

Zusätzliche Kosten

Zusatzkosten total: 76,50 EUR

Name	Zusatzkosten netto
Lackvorbereitung	76,50 EUR
Zusatzkosten total: 76,50 EUR	

Instrumententafel

Datum letzte Wartung -	Laufleistung letzte Wartung 0 km	Datum nächste HU -
Datum nächste Wartung -	Laufleistung nächste Wartung 0 km	Ladestand (%) -












Bewertungsdetails

Bewertungsort Hartmann Bochum GmbH	Bewertungsdatum 17/09/2025	Versanddatum 18/09/2025
--	--------------------------------------	-----------------------------------

Mechanisch

Motorstartproblem Nein	Nicht fahrbereit Nein
----------------------------------	---------------------------------

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
1	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 17 " / Oberfläche : Lackiert	Kratzer	Reparieren
 			
2	Kotflügel / Vorne Rechts Mit Fenster : No	Kratzer	Lackieren
 			
3	Stoßfänger / Vorne Lackiert : Ja	Kratzer	Lackieren
 			
4	Stoßfänger / Hinten Lackiert : Ja	Kratzer	Lackieren
  			
5	Motorhaube / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
			
6	Windschutzscheibe / Vorne Kamera : Ja / Regensensor : Ja	Steinschlag	Akzeptabel
			

7	Inspektion / - Typ Service : 1. Inspektion	Fehlt	Ersetzen
---	---	-------	----------

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Lose Teile

- ☐ Bedienungsanleitung
- ☐ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Serviceheft
- ☐ Bordmappe
- ☐ Hutablage
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Mechanischer Schlüssel
- ☐ Werkzeugsatz

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	5.5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	5.5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechte



Vorne




Laufleistung




Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Haupttreifensatz / Vorne Links



Haupttreifensatz / Vorne Rechts



Haupttreifensatz / Hinten Links




Haupttreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag