

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CP96421	Stelnummer	WF0PXXGCHPKJ28997		
Mærke	FORD	Model	FOCUS	Version	1.5 EcoBlue (120 HK) Varebil FWD A8
Karosseritype		Farve		Reg. dato	27-02-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	147116	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7246946

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	205/60-16	03 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	205/60-16	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	205/60-16	03 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	205/60-16	03 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#2	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#3	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K3
#4	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#5	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere



2

Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



2A

Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



2B

Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



3

Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser




3A

Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



4

Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



4A

Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



4B


Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



5


Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

5A




Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

5B



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

5C



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

5D



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl