

Voertuiggegevens

Merk **FORD** Kentekenplaat **G798RS**
 Model **Focus** 1e **22/11/2019**
 Versie **1.0 EcoBo 125pk**
Trend Edition Bus.
Wagon
 Chassisnummer **WF0PXXGCHPKT10100**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **163375**

Datum & plaats van inspectie

Datum **4/06/2025 9:28:42**
 Adres **Maltaweg**
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				1487,68	-446,30	1041,38
6149752 7	Voorruit	Barst	Vervangen	859,21	-257,76	601,45
6149752 6	Bumper V	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	628,47	-188,54	439,93
6149752 8	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN 1487,68 €
 NIET IN REKENING GEBRACHT **-446,30 €**

DOOR TE BELASTEN KOSTEN 1041,38 €

Schades zonder groep

61497527 Voorruit

Barst

Vervangen



61497526 Bumper V

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61497528 Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

