


Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0PXXGCH PLB23939	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H3-24-JF	Model	FOCUS 1.5 EcoBoost 182pk ST-Line Bus. Wagon 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	14-02-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	184 054 km	Cylinderinhoud	1497	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	20-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Xenon verlichting	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Kofferafdekking	✓
-----------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Pirelli 235/40/18 Zomer 3.5 mm



Pirelli 235/40/18 Zomer 3.5 mm



Pirelli 235/40/18 Zomer 5.0 mm

Pirelli 235/40/18 Zomer 5.0 mm

Exterieur schade

4



Onderdeel	Alu velg 18'
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

•

•

5



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

•

•

6



Onderdeel	Alu velg 18'
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

•

•

7



Onderdeel	Alu velg 18'
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

•

•

8



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

•

•

•

9



Onderdeel	Alu velg 18'
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

•

•

10



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Slechte herstelling
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

•

•

•

11



Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info

•

•

Interieur schade

1



Onderdeel

Achterklep-/kofferbakbekleding

Positie

Onder

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

2



Onderdeel

Opbergvak onder zetel

Positie

Linksvoor

Type

Niet conform

Omvang

-

Bewerking

Ter info

3



Onderdeel

Stoelzitting stof

Positie

Linksvoor

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen