

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokollnummer: 38744084
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir



WF0PXXGCHPLK03272

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	46.102 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	95 %
Typ/Modell	Focus	HU (Abgelesen aus ZBI)	11/2025
Fahrgestellnummer	WF0PXXGCHPLK03272	Leistung / Hubraum	92 kW / 999 ccm
Erstzulassung	22.07.2020	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (07/2022 - 24 Monate / 30000km) - kein Nachweis
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (07/2024 - 24 Monate / 30000km) - kein Nachweis
4	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Heck

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R18 99V	Sonstige	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R18 99V	Sonstige	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokollnummer: 38744084
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R16 96M	Sonstige	Sommerreifen (mit Notlauf)	3	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokollnummer: 38744084
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	Focus	Laufleistung (abgelesen)	46.102 km
Fahrgestellnummer	WF0PXXGCHPLK03272	Erstzulassung	22.07.2020

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvolziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Helm".

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokollnummer: 38744084
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokollnummer: 38744084
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokollnummer: 38744084
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokollnummer: 38744084
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir



Beschädigungsphotos



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokollnummer: 38744084
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir



Unfallfotos



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokollnummer: 38744084
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck