

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/01/19

Plate Number **X1-77-DP**
 Make **FORD**
 Model **FOCUS**
 Vehicle Description **1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line Style Wagon 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/07/05	0 KM	damage	• Interieur Inname Flex Fleet	• geen herstel Schade, ,
2025/07/04	0 KM	damage	• Bumper Voorzijde Bodem / onderzijde Inname Flex Fleet	• geen herstel Schade, ,
2025/06/26	0 KM	damage	• Achterzijde Achterklep/kofferd. Achterbumper tegen obstakel ger.	• geen herstel Schade, ,
2025/04/03	0 KM	damage	• Ruit voorruitbr,steenslag	• Glassdrive Schadenet B.V., ,
2025/02/05	0 KM	damage	• Achterbumper best.reed achteruit	• Autoschade Herstel Hacom Nijkerk, ,
2024/12/23	0 KM	damage	• Rechts achter tegen obstakel ger.	• Autoschade Herstel Hacom Nijkerk, ,
2025/04/04	92903 KM	repair	• 90.000 Km - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten	• Opel Broekhuis Nijkerk, ,

			- Vervangen Vloermatten versleten - Vervangen	• Opel Broekhuis Nijkerk, , • Opel Broekhuis Nijkerk, , • Opel Broekhuis Nijkerk, ,
--	--	--	---	---