

Voertuiggegevens

Merk **FORD** Kentekenplaat **VLP57B**
Model **Transit Connect** 1e **24/09/2021**
tenaamstelling
Versie **L1 Trend 1.5 TDCi**
EcoBlue 75 pk
Chassisnummer **WF0RXXWPGRMA48850**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **35022**

Datum & plaats van inspectie

Datum **8/05/2025 8:36:34**
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
60463006	Deur V R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
60463008	Achterdeur L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)			Niet doorbelast
60463004	Deur V L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
60463005	Schuifdeur L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

60463006 Deur V R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



60463008 Achterdeur L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



60463004 Deur V L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



60463005 Schuifdeur L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

