



FORD Transit Connect: VLP57B

Chassisnummer:	WF0RXXWPGRMA48850	Versie:	L1 Trend 1.5 TDCi EcoBlue 75 pk
1ste tenaamstelling:	24/09/2021	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	35022	Kilowatt:	55
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Metaallak: Chrome Blue
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Diesel		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	6		
Aantal zitplaatsen	2		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren A	
Elect. ramen V		Schuifdeur R	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Schuifdeur L	
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type trekhaak	Geen trekhaak
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof	Type kofferafdekking	N.v.t.
Type airco	Airco manueel		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						3.5
Bandenprofiel diepte V R						3.8
Bandenprofiel diepte A L						4.3
Bandenprofiel diepte A R						3.3
Bandenmaat V L						205/60 R 16 96 H
Bandenmaat V R						205/60 R 16 96 H
Bandenmaat A L						205/60 R 16 96 H
Bandenmaat A R						205/60 R 16 96 H
Type band V L						Zomer
Type band V R						Zomer
Type band A L						Zomer
Type band A R						Zomer
Bandenmerk V						2480
Bandenmerk V R						2480
Bandenmerk A L						256
Bandenmerk A R						256
Voorzijde	Links	205 / 60 / 16 / 96 / H /	3,5 mm	Vredestein	Zomer	
	Rechts	205 / 60 / 16 / 96 / H /	3,8 mm	Vredestein	Zomer	
Achterzijde	Links	205 / 60 / 16 / 96 / H /	4,3 mm	Continental	Zomer	
	Rechts	205 / 60 / 16 / 96 / H /	3,3 mm	Continental	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Reservewiel aanwezig

Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)





Schuifdeur L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Achterdeur R, Deuk(en), Uitdeuken zonder spuiten



Achterdeur L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

