



FORD TRANSIT CONNECT

VIN	WFORXXWPGRNT23529
Immatriculation	GG-365-LH
Kilométrage	158 757 km
Première immatriculation	19/05/2022
Couleur carrosserie	Blanc

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	30/09/2025 10:59:55	Lieu de l'inspection	BCA Nîmes
----------------------	---------------------	----------------------	-----------

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	WFORXXWPGRNT23529	Modèle	TRANSIT CONNECT
Kilométrage	158 757 km	Nbre sièges	3
Type de carrosserie	Camionnette	Transmission	Avant
Nbre portes	5	Couleur intérieur	Noir
Première immatriculation	19/05/2022	Couleur carrosserie	Blanc
Marque	FORD	Catégorie	Vehicule utilitaire

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	1	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Nature de peinture	Opaque
Camera de recul	Oui	Nbr cable de recharge (220V)	0
Cric	Oui	Nbr cable de recharge (recharge rapide)	0
GPS	Oui	Niveau carburant	0

DOMMAGES

Dommages extérieurs



2 | Pneus

Type	Sans dégâts
Mode de réparation	Acceptable




3 | Pneu AVG

Type	Hors tolérance
Mode de réparation	E - Remplacer




4 | Pneu ARG

Type	Hors tolérance
Mode de réparation	E - Remplacer



5 | Pneu ARD

Type	Hors tolérance
Mode de réparation	E - Remplacer



6 | Pneu AVD

Type

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer




7 | Enjoliveur de roue ARD

Type

Déformé / Forcé

Mode de réparation

E - Remplacer




8 | Enjoliveur de roue ARG

Type

Déformé / Forcé

Mode de réparation

E - Remplacer




9 | Porte AVG

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

Acceptable



10 | Panneau Latéral G

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

Acceptable




11 | Panneau ARG

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

Acceptable



12 | Porte de malle AR D

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)





13 | Antenne

Type

Manque

Mode de réparation

E - Remplacer




14 | Carrosserie

Type

Pas d'origine

Mode de réparation

Petit délettrage



15 | Pavillon caisse

Type

Bosse(s) et griffe(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)

Dommages intérieurs



1 | Clef de contact TC

Type	Manque
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Photos commerciales

