



FORD Transit Courier: VGX87N

Chassisnummer:	WF0WXXTACWLD27834	Versie:	Limited 1.5 TDCi 100 pk
1ste tenaamstelling:	18/09/2020	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	135135	Kilowatt:	74
Carrosserie uitvoering:		Type lak	Uni
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Kleur carrosserie	Wit
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Diesel		
Aantal zitplaatsen	2		
Aantal deuren	5		
Functionerende motor	Ja		

Opties

Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek ontbreekt	Parkeersensoren A	
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type kofferafdekking	N.v.t.
Type airco	Airco automatisch	Type trekhaak	Geen trekhaak
Centrale deurvergrendeling		Schuifdeur R	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Parkeersensoren V	
Totaal aantal sleutels	1	Carkit	
Elect. ramen V			
Type instructieboek	Instructieboek ontbreekt		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Type band V L					Zomer
Bandenprofieldiepte V R					3.0
Type band A L					Zomer
Bandenmerk V R					261
Bandemaat V R					195/60 R 15 88 V
Bandenprofieldiepte A R					5.0
Bandenmerk A R					261
Bandenmaat A R					195/60 R 15 88 V
Bandenprofieldiepte V L					3.0
Type band V R					Zomer
Bandenmerk V					261
Bandenprofieldiepte A L					5.0
Bandenmerk A L					261
Type band A R					Zomer
Bandenmaat V L					195/60 R 15 88 V
Bandenmaat A L					195/60 R 15 88 V
Voorzijde	Links	195 / 60 / 15 / 88 / V /	3,0 mm	Michelin	Zomer
	Rechts	195 / 60 / 15 / 88 / V /	3,0 mm	Michelin	Zomer
Achterzijde	Links	195 / 60 / 15 / 88 / V /	5,0 mm	Michelin	Zomer
	Rechts	195 / 60 / 15 / 88 / V /	5,0 mm	Michelin	Zomer

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Type hulpmiddel bij pech	Reservewiel aanwezig
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Totale kosten excl. BTW	0
-------------------------	---

Onderhoudsboek, Ontbreekt, Vervangen	0,00
--------------------------------------	------

No pictures to display

Instructieboek, Ontbreekt, Vervangen	0,00
--------------------------------------	------

No pictures to display

Contactsleutel, Ontbreekt, Vervangen	0,00
--------------------------------------	------

No pictures to display

Storing, Geen of slechte werking, Diagnose		0,00
		
Velg V L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)		0,00
		
Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)		0,00
		
Scherm A L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)		0,00
		
Bumper V, Barst, Vervangen en spuiten		0,00
		
Scherm A R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)		0,00
		
Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)		0,00
		
Achterdeur L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)		0,00



Achterlicht L, Gebroken, Vervangen	0,00
------------------------------------	------



Achterdeur R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Bumper A L hoek, Vervormd / Geforceerd, Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
--	------



Bumper A, Kras(sen), Smartrepair	0,00
----------------------------------	------



Buitenspiegel L kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten	0,00
--	------

