

Voertuiggegevens

Merk **FORD** Kentekenplaat **VGX87N**
Model **Transit Courier** 1e **18/09/2020**
tenaamstelling
Versie **Limited 1.5 TDCi**
100 pk
Chassisnummer **WF0WXXTACWLD27834**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **135135**

Datum & plaats van inspectie

Datum 10/07/2025 10:43:08
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				4723,08	-1341,93	3381,15
62930630	Achterdeur L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	952,30	-285,69	666,61
62930632	Achterdeur R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	832,30	-249,69	582,61
62930625	Scherf A L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	789,09	-236,73	552,36
62930628	Scherf A R	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)	749,09	-224,73	524,36
62930624	Deur V L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	700,12	-210,04	490,08
62930633	Bumper A L hoek	Vervormd / Geforceerd	Herstellen en spuiten (compleet)	264,55	-79,36	185,19
62930621	Contactsleutel	Ontbreekt	Vervangen	250,00		250,00
62930631	Achterlicht L	Gebroken	Vervangen	185,63	-55,69	129,94
63019269	Buitenspiegel L kap	Kras(sen)	Vervangen en spuiten			Niet doorbelast
62930634	Bumper A	Kras(sen)	Smartrepair			Niet doorbelast
62930622	Storing	Geen of slechte werking	Diagnose			Niet doorbelast
62930620	Instructieboek	Ontbreekt	Vervangen			Niet doorbelast
62930619	Onderhoudsboek	Ontbreekt	Vervangen			Niet doorbelast
62930629	Deur V R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
62930627	Bumper V	Barst	Vervangen en spuiten			Niet doorbelast
62930623	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	4723,08 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-1341,93 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	3381,15 €

Schades zonder groep

62930630 Achterdeur L Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62930632 Achterdeur R Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62930625 Scherm A L Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62930628 Scherm A R Deuk(en) Herstellen en spuiten (compleet)



62930624 Deur V L Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



62930633 Bumper A L hoek Vervormd / Geforceerd Herstellen en spuiten (compleet)



62930621	Contactsleutel	Ontbreekt	Vervangen
----------	----------------	-----------	-----------

62930631	Achterlicht L	Gebroken	Vervangen
----------	---------------	----------	-----------



63019269	Buitenspiegel L kap	Kras(sen)	Vervangen en spuiten
----------	---------------------	-----------	----------------------



62930634	Bumper A	Kras(sen)	Smartrepair
----------	----------	-----------	-------------



62930622	Storing	Geen of slechte werking	Diagnose
----------	---------	-------------------------	----------



62930620	Instructieboek	Ontbreekt	Vervangen
----------	----------------	-----------	-----------

62930619	Onderhoudsboek		
----------	----------------	--	--

Ontbreekt

Vervangen

62930629 Deur V R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



62930627 Bumper V

Barst

Vervangen en spuiten



62930623 Velg V L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

