

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR87161	Stelnummer	WF0YXXTTGYLB64756		
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (130 HK) Kassevogn FWD A6
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	17-03-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	164000	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7252421

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/65-16	03 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	215/65-16	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	215/65-16	03 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	215/65-16	03 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Stor folie	Stor folie	Ikke afmonteret	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	V. forskærm	Skærm	Ridser	K3
#4	Bagklap	Lygte, Venstre	Revnet	K5
#5	Bagklap	Lygte, Højre	Revnet	K5
#6	Bagklap	Venstre bagdør	Bule(r)	K3
#7	Bagklap	Højre bagdør	Bule(r)	K3
#8	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#9	H. bagdør	Skydedør	Bule(r)	K3
#10	H. panel	Panel liste	Bulet/Ridset	K4
#11	H. fordør	Side spejl	Ridser	K3
#12	Tag	Tagplade	Rust plet	K4



1
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



1A
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag




2
Sted Motorhjem
Del Hjem
Type Stenslag flere



2A
Sted Motorhjem
Del Hjem
Type Stenslag flere



3
Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Ridser



4
Sted Bagklap
Del Lygte, Venstre
Type Revnet



4A
Sted Bagklap
Del Lygte, Venstre
Type Revnet




5
Sted Bagklap
Del Lygte, Højre
Type Revnet



5A
Sted Bagklap
Del Lygte, Højre
Type Revnet

5B



Sted Bagklap
Del Lygte, Højre
Type Revnet

6




Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bule(r)

6A



Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bule(r)

6B




Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bule(r)

6C




Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bule(r)

6D



Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bule(r)

7



Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bule(r)

7A



Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bule(r)

8



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



8A
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



8B
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



9
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



9A
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



9B
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



9C
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



10
Sted H. panel
Del Panel liste
Type Bulet/Ridset



10A
Sted H. panel
Del Panel liste
Type Bulet/Ridset



10B
Sted H. panel
Del Panel liste
Type Bulet/Ridset




Sted	H. panel
Del	Panel liste
Type	Bulet/Ridset



Sted	H. fordør
Del	Side spejl
Type	Ridser




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl