



FORD Transit Custom: V641RV						
Chassisnummer:		WF0ZXXTTGZJU35245		Versie:		GBDC 2.0 TDCi 105PK 280 L1H1 Trend
1ste tenaamstelling:		11/09/2018		Fiscale PK:		0
Inspectie kilometerstand:		155521		Kilowatt:		77
Carrosserie uitvoering:				Kleur carrosserie		Frozen White
Versnellingsbak:		Handgeschakeld 6 versnellingen		Type lak		Metallic
Transmissie:		4 Wiel				
Brandstof:		Diesel				
Functionerende motor		Ja				
Aantal deuren		5				
Aantal zitplaatsen		5				
Opties						
Centrale deurvergrendeling				Carkit		
Totaal aantal sleutels				2 Parkeersensoren V		
Elect. ramen V				Parkeersensoren A		
Type koplampverlichting				Halogeen koplampverlichting Dakdrager(s)/Imperiaal		
Type navigatiesysteem				Geen navigatiesysteem Schuifdeur R		
Type stoelbekleding				Stoelbekleding stof Type trekhaak		
Type airco				Airco manueel Type kofferafdekking		
Type onderhoudsboek				Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek				Instructieboek ontbreekt		
Banden						
Locatie	Positie	Maten		Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel diepte V L						5.1
Bandenprofiel diepte V R						4.9
Bandenprofiel diepte A L						5.5
Bandenprofiel diepte A R						6.1
Bandenmaat V L						215/65 R 15 102 T
Bandemaat V R						215/65 R 15 102 T
Bandenmaat A L						215/65 R 15 102 T
Bandenmaat A R						215/65 R 15 102 T
Type band V L						Zomer
Type band V R						Zomer
Type band A L						Zomer
Type band A R						Zomer
Bandenmerk V						261
Bandenmerk V R						261
Bandenmerk A L						2480
Bandenmerk A R						2480
Voorzijde	Links	215 / 65 / 15 / 102 / T /		5,1 mm	Michelin	Zomer
	Rechts	215 / 65 / 15 / 102 / T /		4,9 mm	Michelin	Zomer
Achterzijde	Links	215 / 65 / 15 / 102 / T /		5,5 mm	Vredestein	Zomer
	Rechts	215 / 65 / 15 / 102 / T /		6,1 mm	Vredestein	Zomer
Hulpmateriaal						
Aantal laadkabels (normaal/230V)		0				
Aantal laadkabels (snelladen)		0				
Type hulpmiddel bij pech		Herstelkit ontbreekt				
Totale kosten excl. BTW						0
Instructieboek, Ontbreekt, Vervangen						0,00
No pictures to display						
Deur V L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)						0,00



Scherf V L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Buitenspiegel L kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten

0,00



Buitenspiegel L glas, Gebroken, Vervangen

0,00



Scherf A L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur V R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Scherf V R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00




Scherf A R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00





Schuifdeur R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
--	------



Herstellingskit banden, Ontbreekt, Vervangen	0,00
--	------

No pictures to display

Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Achterdeur L bekleding, Gat, Vervangen	0,00
--	------



Achterdeur L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Achterdeur R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
--	------

