

Voertuiggegevens

Merk **MINI** Kentekenplaat **K004RX**
Model **Countryman** 1e **18/02/2021**
tenaamstelling
Versie **Cooper Business**
Edition Automaat
Chassisnummer **WMW21BR0403N12232**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **36663**

Datum & plaats van inspectie

Datum 26/08/2025 14:34:48
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Flank L				642,46	-192,73	449,73
64686857	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	572,28	-171,68	400,60
64686858	Deur A L sierlijst	Kras(sen)	Vervangen	70,18	-21,05	49,13
Schades zonder groep				2352,20	-630,66	1721,54
64686859	Voorruit	Barst	Vervangen	933,93	-280,18	653,75
64686866	Kofferklep	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	614,40	-184,32	430,08
64686861	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	553,87	-166,16	387,71
64686854	Contactsleutel	Ontbreekt	Vervangen	250,00		250,00
64686863	Scherf A R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
64686864	Herstellingskit banden	Ontbreekt	Vervangen			Niet doorbelast
64686865	Kofferklep bekleding	Kras(sen)	Smartrepair			Niet doorbelast
64686867	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
64686855	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
64686853	Instructieboek	Ontbreekt	Vervangen			Niet doorbelast
64686856	Scherf A L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
64686862	Scherf V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
64686860	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	2994,66 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-823,39 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	2171,27 €

Flank L

64686857

Deur A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64686858

Deur A L sierlijst

Kras(sen)

Vervangen



Schades zonder groep

64686859

Voorruit

Barst

Vervangen



64686866

Kofferklep

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64686861

Deur V R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64686854

Contactsleutel

Ontbreekt

Vervangen

64686863 Scherm A R Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64686864 Herstellingskit banden Ontbreekt Vervangen

64686865 Kofferklep bekleding Kras(sen) Smartrepair



64686867 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64686855 Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64686853 Instructieboek Ontbreekt Vervangen

64686856 Scherm A L Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64686862 Scherm V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64686860 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

