

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1XME177 (chassisnr: WMW31BB0202M54867)

Dit is een BTW auto



MINI CLUBMAN 1.5 ONE D AUT

Km-stand	103154 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1480 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	10-02-2020	Aantal cilinders	3	Wielbasis	267 cm
		Vermogen	85 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	126 g/km	APK t/m	01-01-1970

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding grijs, LED koplampen, Park Distance Control achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Navigatie CD/DVD	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Hankook	205/55 R16
RV	4 mm	Zomer	Hankook	205/55 R16
LA	4 mm	Zomer	Hankook	205/55 R16
RA	4 mm	Zomer	Hankook	205/55 R16

Aantal wioldoppen/LMV

LMV

Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Mattenset
Omschrijving:
Slijtage
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Bekleding
Omschrijving:
Slijtage
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Dak
Omschrijving:
Vogelpoep
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Kras
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Beschadiging met deuk
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto