



6.7.14 - Vinterdäck förarsida fram



6.7.15 - Vinterdäck passagerarsida fram



6.7.16 - Vinterdäck förarsida bak



6.7.17 - Vinterdäck passagerarsida bak



10A.5 - Mätarställning
Mätarställning



1B.2.1 - Bild servicebok



3.13.1 - Lås



6.7.10 - Däck förarsida fram



6.7.11 - Däck förarsida bak



6.7.12 - Däck passagerarsida fram



6.7.13 - Däck passagerarsida bak

Skadebilder



6.7.1 - Somnardäck Vänster Fram
:: Byte 1 somnardäck, 16-18 tum (Bas)



6.7.2 - Somnardäck Höger Fram
:: Byte 1 somnardäck, 16-18 tum (Bas)



6.3.2 - Fälg vänster fram
:: Lagning: Fälgskrap 5cm Sommar 16-17"



6.3.2 - Fälg vänster fram
:: Lagning: Fälgskrap 5cm Sommar 16-17"



6.3.1 - Fälg höger fram
:: Lagning: Fälgskrap 5cm Sommar 16-17"



6.3.1 - Fälg höger fram
:: Lagning: Fälgskrap 5cm Sommar 16-17"



6.3.2 - Fälg vänster fram
:: Lagning: Fälgskrap 5cm Sommar 16-17"

Ankomstkontroll

OGF53G

Mini Cooper S
VIN: WMW51DH03N2S18201

Inleverans

Ankomst
2025-03-31
Mätarställning
26 740 km
Antal nycklar
2

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com

Checklista

- Manual
- Garantiboken
- Solskydd
- Vinterdäck
- Sommardäck
- Reservhjul
- Punkterings-kit
- Fjärr p-värmare

- Servicebok
- Avtagbart drag
- Verktygen
- Radiofront
- Radiokod
- Golv mattor
- Låsmuttrar
- Låshylsa

InternalCars
BogTest | Remarketing | handlarbudet.se