

TESTPROTOKOLL - Personbil

JKC69N

Porsche Taycan 4 Cross Turismo Direct Drive/Automatic 381hp 2024 SVART

Mätarställning 4 773 mil Vid inbyte: 4 773 mil	Antal brukare 1	Moms -	Fordonsskatt 360 kr	Kaross Kombi	Växellåda	Direktimport Nej
Drivmedel 1 El	Drivmedel 2	Elektrisk läge El	Motoreffekt 381 HK/ 280 kW	CO2	Miljöklass / Euroklassning El	
Modellår 2024	Fordonsslag PB	Färg på fordon: SVART	Klädsel Skind, Svart	Garanti		
Servicebok Ja, servicehäfte, Finns - men ej ifyllt	Full servicehistorik Okänt	Senaste service 4 206 mil 2025/06/30	Nästa service 24400km/642 dagar	Serviceavtal Nej	Kamrem Finns ej	
Senast besikt. 2024-01-28	Nästa besiktning 2026-12-31	Nycklar 2	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok Nej	



Skick	Anmärkningar	Kostnad
Motor/Växellåda	7.1 Vindruta	1000 kr
Service	Stenskott	(800 kr exkl moms)
Elektrisk/hybrid	7.4.13 Motorhuv	1500 kr
Chassi	Stenskott lackskada	(1 200 kr exkl moms)
Framvagn/bakvagn	7.4.40 Registreringsskylt nummerplåt fram	100 kr
Kommunikation	Buckla	(80 kr exkl moms)
Lampor	Summa ex. moms: 2080 kr	
Lås/Fjärr	(Summa moms: 520 kr)	
Bromsar	Summa ink. moms: 2600 kr	
Styrsystem		
Däck & fälg		
Karosseri		
Extrautrustning		
Interiör		
Rekonditioneringsbehov		
Leasing		
Övrigt		

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com
:: 2025-10-15 12:39

TESTPROTOKOLL - Personbil

JKC69N

Porsche Taycan 4 Cross Turismo Direct
Drive/Automatic 381hp 2024 SVART



Utrustning

Sommardäck fram:
VF: 8mm, HF: 6mm

Sommardäck bak:
VB: 5mm, HB: 5mm

Laddkabel, Typ2:
Medföljer

Laddkabel, 230V/Schuko:
Medföljer




Däck

Sommardäck(monterad)



Fälgtyp
21 tum Lättmetall
Original-fälg

Däcktyp

Sommardäck
Fram 265/35/21 bak
305/30/21
04/24
TPMS



Diagnos/Felkodsavläsning :
Utfört en egendiagnos :
Utfört - och är OK



10A.5 - Mätarställning

1B.2.1 - Bild servicebok

3.13.1 - Lås

6.7.10 - Däck förarsida fram




6.7.11 - Däck förarsida bak

6.7.12 - Däck passagerarsida fram

6.7.13 - Däck passagerarsida bak




7.1 - Vindruta
Stenskott



7.4.13 - Motorhuv
Stenskott lackskada



7.4.40 - Registreringsskylt
nummerplåt fram
Buckla



Skadebild