

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WV1ZZZ2KZ GX120042	Merk	VOLKSWAGEN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	VV-12-1Z	Model	CADDY 1.4 TGI EcoFuel 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	30-05-2016	Bouwjaar	2016	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	118 929 km	Cylinderinhoud	1395	Interieurkleur	Onbekend
Brandstof	CNG	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	08-05-2025	Terminal	Ayvens Veghel
----------------	------------	----------	---------------



Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Documentenlijst

Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Bridgestone 195/65/15 Winter 6.0 mm



Bridgestone 195/65/15 Winter 5.0 mm



Dunlop 195/65/15 Winter 9.0 mm

Dunlop 195/65/15 Winter 6.0 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel	Laadbak
Positie	-
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

3



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Herstellen

4



Onderdeel

Portier

Positie

Rechts

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

●

●

5



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

6



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

●

●

●

7



Onderdeel

Ander carrosserieonderdeel

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Ter info buitenzijde voertuig


●

●

●

Interieur schade

1



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen