

Kenteken	VBT04X
Merk Model	Volkswagen Caddy Maxi 1.4 TGI Ecofuel 81kW
Brandstofsoort	CNG
Datum deel1	27-11-19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
26-05-25	158.880	Vervanging band
24-02-25	147.581	Onderhoudsbeurt
24-02-25	147.581	Ruitenwischerblad(en) achterzijde
24-02-25	147.581	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
20-02-25	147.047	Reparatie band(en)
04-12-24	138.903	APK
04-12-24	138.903	Onderhoudsbeurt
04-12-24	138.903	Remblokken achterzijde
04-12-24	138.903	Remschijf + blokken voor
04-12-24	138.903	Vervanging band
31-05-24	136.448	Sensor toerental
16-01-24	131.265	Bougie
16-01-24	131.265	CNG-tank keuring
16-01-24	131.265	Onderhoudsbeurt
25-10-23	122.500	APK
25-10-23	122.500	Onderhoudsbeurt
25-10-23	122.500	Vervanging band
12-04-23	115.135	CNG-tank keuring
12-04-23	115.135	Onderhoudsbeurt
30-09-22	96.441	APK
30-09-22	96.441	Luchtfilter
30-09-22	96.441	Onderhoudsbeurt
30-09-22	96.441	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
09-06-22	89.154	Remschijf + blokken achter
09-06-22	89.154	Remschijf + blokken voor
06-10-21	65.254	Bougie
06-10-21	65.254	Onderhoudsbeurt
06-10-21	65.254	Vervanging band
23-08-21	60.764	Vervanging band
12-07-21	57.784	Vervanging band
01-02-21	43.854	Onderhoudsbeurt
23-10-20	32.873	Band(en)