Onderhoudshistorie van: WV1ZZZ2KZKX111883

ALPHABET

Kenteken	VBT85V
Merk Model	Volkswagen Caddy Maxi 1.4 TGI Ecofuel 81kW
Brandstofsoort	CNG
Datum deel1	27-11-19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
14-07-25	184.557	APK
14-07-25	184.557	Onderhoudsbeurt
14-07-25	184.557	Remschijf + blokken achter
14-07-25	184.557	Remschijf + blokken voor
14-07-25	184.557	Vervanging band
17-02-25	166.386	Onderhoudsbeurt
17-02-25	166.386	Reparatie band(en)
17-02-25	166.386	Vervanging band
21-12-24	159.710	Reparatie band(en)
21-12-24	159.710	Vervanging band
06-09-24	145.058	Afsluiter LPG systeem
06-09-24	145.058	Airbag module
06-09-24	145.058	APK
06-09-24	145.058	Bougie
06-09-24	145.058	Luchtfilter
06-09-24	145.058	Onderhoudsbeurt
06-09-24	145.058	Remblokken achterzijde
06-09-24	145.058	Remblokken voorzijde
06-09-24	145.058	Remvloeistof
06-09-24	145.058	Vervanging band
19-08-24	142.588	Vervanging band
03-07-24	136.280	Dynamo
12-04-24	128.286	Remklauw(en) achterzijde
12-04-24	128.286	Sleutel/Kaart
11-04-24	128.217	Vervanging band
07-03-24	125.918	Reparatie band(en)
24-01-24	122.572	Vervanging band
29-12-23	121.364	Raammechanisme electrische ramen
15-12-23	120.745	Reparatie band(en)
22-11-23	119.443	Reparatie band(en)
20-11-23	119.443	Raammechanisme electrische ramen
16-10-23	117.021	Onderhoudsbeurt
16-10-23	117.021	Waterpomp
11-09-23	114.890	APK
11-09-23	114.890	Luchtfilter
11-09-23	114.890	Onderhoudsbeurt
11-09-23	114.890	Remblokken achterzijde
11-09-23	114.890	Remschijf + blokken voor
11-09-23	114.890	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
19-08-23	113.813	Reparatie band(en)

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
26-07-23	113.103	Vervanging band
24-03-23	102.207	Bougie
24-03-23	102.207	Inspuitcomputer
19-01-23	101.444	Vervanging band
11-10-22	95.772	Afsluiter LPG systeem
11-10-22	95.772	APK
11-10-22	95.772	Onderhoudsbeurt
11-10-22	95.772	Remschijf + blokken achter
11-10-22	95.772	Remschijf + blokken voor
11-10-22	95.772	Remvloeistof
11-10-22	95.772	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
23-08-22	94.333	Vervanging band
19-08-22	94.744	Reparatie band(en)
20-07-22	92.011	Reparatie band(en)
13-06-22	85.441	Vervanging band
06-05-22	85.896	Aandrijfas
06-05-22	85.896	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
21-04-22	85.000	Vervanging band
07-03-22	80.860	Koppelingset
16-02-22	80.001	Vervanging band
10-01-22	76.409	Onderhoudsbeurt
10-01-22	76.409	Remblokken achterzijde
10-01-22	76.409	Remschijf + blokken voor
13-10-21	69.429	Vervanging band
16-09-21	66.924	Reparatie band(en)
13-07-21	60.663	Vervanging band
28-06-21	59.690	Bougie
28-06-21	59.690	Luchtfilter
28-06-21	59.690	Onderhoudsbeurt
28-06-21	59.690	Remblokken achterzijde
28-06-21	59.690	Remblokken voorzijde
28-06-21	59.690	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
08-04-21	53.107	Reparatie band(en)
08-04-21	53.107	Vervanging band
07-04-21	52.661	Vervanging band
14-12-20	42.389	Onderhoudsbeurt
14-12-20	42.389	Remblokken achterzijde
14-12-20	42.389	Remblokken voorzijde
02-11-20	39.654	Vervanging band
21-09-20	33.221	Onderhoudsbeurt
15-07-20	26.414	Band(en)
03-07-20	25.103	Band(en)
08-06-20	21.595	Band(en)
08-06-20	21.595	Onderhoudsbeurt
08-06-20	21.595	Remblokken achterzijde
08-06-20	21.595	Remblokken voorzijde