

Kenteken	VBT06X
Merk Model	Volkswagen Caddy Maxi 1.4 TGI Ecofuel 81kW
Brandstofsoort	CNG
Datum deel1	29-11-19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
11-08-25	166.343	Vervanging band
12-06-25	0	Koppelingset
09-04-25	153.764	Remblokken achterzijde
09-04-25	153.764	Remblokken voorzijde
09-04-25	153.764	Vervanging band
21-02-25	148.477	Sensor oliedruk
12-02-25	147.578	Uitlijnen voor en achterwielen
12-02-25	147.578	Vervanging band
24-01-25	0	Accu
24-01-25	146.055	Dynamo
28-10-24	135.867	APK
28-10-24	135.867	Bougie
28-10-24	135.867	Luchtfilter
28-10-24	135.867	Onderhoudsbeurt
28-10-24	135.867	Remvloeistof
15-10-24	133.851	Reparatie band(en)
12-08-24	126.581	Koppelingset
12-08-24	126.581	Remschijf + blokken voor
12-08-24	126.581	Vervanging band
12-08-24	126.581	Vlieg wiel
10-08-24	0	Koppelingset
10-06-24	118.737	CNG-tank keuring
25-03-24	108.279	Onderhoudsbeurt
25-03-24	108.279	Remschijf + blokken achter
25-03-24	108.279	Reparatie band(en)
25-03-24	108.279	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
07-03-24	105.827	Reparatie band(en)
26-02-24	104.482	Vervanging band
27-10-23	91.274	APK
27-10-23	91.274	Onderhoudsbeurt
27-10-23	91.274	Remblokken voorzijde
01-09-23	87.263	Reparatie band(en)
08-05-23	77.845	Onderhoudsbeurt
08-05-23	77.845	Remblokken achterzijde
07-03-23	73.347	Vervanging band
15-11-22	66.913	APK
18-07-22	58.984	Bougie
18-07-22	58.984	CNG-tank keuring
18-07-22	58.984	Luchtfilter
18-07-22	58.984	Onderhoudsbeurt

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
18-07-22	58.984	Remvloeistof
13-07-22	58.376	Vervanging band
27-12-21	46.014	Onderhoudsbeurt
27-12-21	46.014	Remblokken voorzijde
27-12-21	46.014	Vervanging band
28-09-21	39.200	Reparatie band(en)
02-07-21	33.690	Vervanging band
30-06-21	33.462	Reparatie band(en)
21-06-21	33.057	Reparatie band(en)
26-04-21	29.665	Onderhoudsbeurt
25-03-21	28.034	Reparatie band(en)
27-11-20	21.156	Reparatie band(en)
16-09-20	17.013	Onderhoudsbeurt
10-06-20	15.000	Band(en)