

Kenteken	VBT08X
Merk Model	Volkswagen Caddy Maxi 1.4 TGI Ecofuel 81kW
Brandstofsoort	CNG
Datum deel1	29-11-19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
10-06-25	186.184	Luchtfilter
10-06-25	186.184	Onderhoudsbeurt
05-03-25	181.739	Remblokken achterzijde
05-03-25	181.739	Vervanging band
25-11-24	171.053	APK
25-11-24	171.053	Bougie
25-11-24	171.053	CNG-tank keuring
25-11-24	171.053	Onderhoudsbeurt
25-11-24	171.053	Remblokken voorzijde
25-11-24	171.053	Remvloeistof
25-11-24	171.053	Sleutelbatterij
30-10-24	167.425	Vervanging band
23-09-24	160.003	Vervanging band
17-07-24	154.199	Reparatie band(en)
08-07-24	152.945	Onderhoudsbeurt
08-07-24	152.945	Remblokken achterzijde
08-07-24	152.945	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
08-07-24	152.945	Vervanging band
02-07-24	158.142	Reparatie band(en)
08-03-24	140.735	Reparatie band(en)
05-03-24	139.736	Multiriem inclusief spanner
05-03-24	139.736	Onderhoudsbeurt
05-03-24	139.736	Remblokken voorzijde
29-01-24	136.187	Boordcomputer
29-01-24	136.187	Dynamo
24-01-24	135.783	Reparatie band(en)
08-12-23	131.607	Boordcomputer
05-10-23	125.220	APK
05-10-23	125.220	Onderhoudsbeurt
05-10-23	125.220	Remblokken achterzijde
05-10-23	125.220	Vervanging band
25-09-23	124.183	Boordcomputer
12-04-23	115.461	Bougie
12-04-23	115.461	Koppelingset
12-04-23	115.461	Luchtfilter
12-04-23	115.461	Onderhoudsbeurt
12-04-23	115.461	Remschijf + blokken voor
07-02-23	109.592	Boordcomputer
18-11-22	103.568	Reparatie band(en)
02-11-22	102.593	APK

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
02-11-22	102.593	Onderhoudsbeurt
02-11-22	102.593	Remblokken achterzijde
02-11-22	102.593	Remvloeistof
02-11-22	102.593	Vervanging band
25-05-22	86.858	Vervanging band
25-05-22	87.309	Onderhoudsbeurt
25-05-22	87.309	Remschijf + blokken voor
04-01-22	73.462	Onderhoudsbeurt
04-01-22	73.462	Remschijf + blokken achter
04-01-22	73.462	Vervanging band
30-06-21	55.042	Bougie
30-06-21	55.042	CNG-tank keuring
30-06-21	55.042	Luchtfilter
30-06-21	55.042	Onderhoudsbeurt
30-06-21	55.042	Remblokken voorzijde
11-02-21	44.211	Vervanging band
08-01-21	41.556	Onderhoudsbeurt
08-01-21	41.556	Vervanging band
03-11-20	35.305	Boordcomputer
03-11-20	35.305	Remblokken achterzijde
03-11-20	35.305	Remblokken voorzijde
28-10-20	34.252	Band(en)
04-09-20	29.095	Band(en)
16-07-20	23.946	Onderhoudsbeurt
08-07-20	23.047	Band(en)
02-07-20	40.000	Band(en)