

Kenteken	VDB54J
Merk Model	Volkswagen Caddy Maxi 1.4 TGI Ecofuel 81kW
Brandstofsoort	CNG
Datum deel1	29-11-19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
21-07-25	201.731	Onderhoudsbeurt
21-07-25	201.731	Remblokken voorzijde
21-07-25	201.731	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
05-06-25	198.114	Vervanging band
31-03-25	190.774	Remschijf + blokken achter
27-12-24	180.501	Bougie
27-12-24	180.501	Luchtfilter
27-12-24	180.501	Onderhoudsbeurt
27-12-24	180.501	Raambediening schakelaar
27-12-24	180.501	Ruitenwischerblad(en) achterzijde
27-12-24	180.501	Vervanging band
14-10-24	171.041	Vervanging band
07-10-24	170.243	APK
02-09-24	166.581	Onderhoudsbeurt
02-09-24	166.581	Remschijf + blokken voor
08-04-24	152.061	Onderhoudsbeurt
08-04-24	152.061	Remblokken achterzijde
08-04-24	152.061	Vervanging band
02-02-24	145.599	Accu
02-02-24	145.599	Dynamo
25-01-24	144.839	Reparatie band(en)
13-11-23	137.323	APK
13-11-23	137.323	Onderhoudsbeurt
31-08-23	131.057	Reparatie band(en)
04-05-23	119.859	Bougie
04-05-23	119.859	Luchtfilter
04-05-23	119.859	Onderhoudsbeurt
04-05-23	119.859	Remblokken achterzijde
04-05-23	119.859	Remblokken voorzijde
04-05-23	119.859	Remvloeistof
04-05-23	119.859	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
04-05-23	119.859	Vervanging band
27-03-23	116.311	Uitlijnen voor en achterwielen
06-03-23	114.073	CNG-tank keuring
29-12-22	110.080	Koppelingset
29-12-22	110.080	Vliegwiël
07-11-22	104.598	APK
07-11-22	104.598	Onderhoudsbeurt
07-11-22	104.598	Vervanging band
13-06-22	89.584	Luchtfilter

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
13-06-22	89.584	Onderhoudsbeurt
13-06-22	89.584	Remschijf + blokken achter
13-06-22	89.584	Remschijf + blokken voor
13-06-22	89.584	Vervanging band
19-04-22	84.440	Reparatie band(en)
07-02-22	77.641	Reparatie band(en)
17-01-22	75.513	Onderhoudsbeurt
17-01-22	75.513	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
03-01-22	73.711	Vervanging band
19-08-21	59.878	Bougie
19-08-21	59.878	Onderhoudsbeurt
19-08-21	59.878	Remblokken achterzijde
19-08-21	59.878	Remblokken voorzijde
07-05-21	49.903	Vervanging band
29-03-21	45.136	Onderhoudsbeurt
29-03-21	45.136	Remblokken achterzijde
11-11-20	30.387	Onderhoudsbeurt
11-11-20	30.387	Remblokken achterzijde
11-11-20	30.387	Remblokken voorzijde
16-10-20	28.123	Band(en)
13-10-20	27.888	Band(en)
05-06-20	14.370	Band(en)
05-06-20	14.370	Onderhoudsbeurt
15-04-20	9.782	Band(en)
04-03-20	5.906	Band(en)