

Kenteken	VDB60J
Merk Model	Volkswagen Caddy Maxi 1.4 TGI Ecofuel 81kW
Brandstofsoort	CNG
Datum deel1	07-01-20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
27-08-25	212.352	Remschijf + blokken achter
15-07-25	207.586	Aandrijfas
15-07-25	207.586	Vervanging band
12-07-25	0	Koppelingset
04-07-25	206.634	Hoofdkoppelings cilinder
23-05-25	202.610	Vervanging band
28-04-25	199.222	Reparatie band(en)
07-04-25	196.747	CNG gasdrukregelaar
07-04-25	196.747	Onderhoudsbeurt
07-04-25	196.747	Remblokken voorzijde
07-04-25	196.747	Sleutelbatterij
19-03-25	194.100	Reparatie band(en)
19-03-25	194.100	Vervanging band
24-02-25	191.364	Vervanging band
09-12-24	181.307	Airco reinigen
09-12-24	181.307	APK
09-12-24	181.307	Luchtfilter
09-12-24	181.307	Onderhoudsbeurt
09-12-24	181.307	Remvloeistof
09-12-24	181.307	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
09-12-24	181.307	Sleutelbatterij
11-10-24	176.306	Dynamo
11-10-24	176.306	Vervanging band
27-05-24	162.770	Bougie
27-05-24	162.770	Handrem mechanisme
27-05-24	162.770	Onderhoudsbeurt
27-05-24	162.770	Remblokken voorzijde
27-05-24	162.770	Remklauw(en) voorzijde
27-05-24	162.770	Remschijf + blokken achter
27-05-24	162.770	Vervanging band
03-05-24	160.256	Vervanging band
30-01-24	150.638	Reparatie band(en)
09-01-24	148.472	APK
09-01-24	148.472	Remblokken achterzijde
09-01-24	148.472	Reparatie band(en)
07-11-23	142.403	Onderhoudsbeurt
07-11-23	142.403	Remblokken achterzijde
07-11-23	142.403	Remklauw(en) achterzijde
07-11-23	142.403	Remschijf + blokken voor
07-11-23	142.403	Uitlijnen voor en achterwielen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
07-11-23	142.403	Vervanging band
20-04-23	113.204	Onderhoudsbeurt
20-04-23	113.204	Ruitenwischerblad(en) achterzijde
20-04-23	113.204	Vervanging band
29-03-23	118.138	Reparatie band(en)
04-01-23	110.008	APK
04-01-23	110.008	Koppelingset
04-01-23	110.008	Onderhoudsbeurt
04-01-23	110.008	Remblokken voorzijde
04-01-23	110.008	Remschijf + blokken achter
04-01-23	110.008	Remvloeistof
04-01-23	110.008	Vervanging band
04-01-23	110.008	Vliegwielen
11-10-22	102.188	Reparatie band(en)
08-07-22	91.336	Vervanging band
27-06-22	90.544	Bougie
27-06-22	90.544	Luchtfilter
27-06-22	90.544	Onderhoudsbeurt
27-06-22	90.544	Remschijf + blokken achter
27-06-22	90.544	Remschijf + blokken voor
27-06-22	90.544	Vervanging band
14-06-22	89.114	Reparatie band(en)
31-01-22	75.122	Onderhoudsbeurt
31-01-22	75.122	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
12-01-22	72.893	Vervanging band
19-07-21	54.059	CNG-tank keuring
19-07-21	54.059	Onderhoudsbeurt
19-07-21	54.059	Remblokken achterzijde
19-07-21	54.059	Remschijf + blokken voor
19-07-21	54.059	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
01-07-21	52.232	Vervanging band
13-01-21	34.574	Reparatie band(en)
13-01-21	34.574	Vervanging band
12-11-20	28.957	Reparatie band(en)
02-11-20	28.041	Band(en)
02-11-20	28.041	Onderhoudsbeurt
02-11-20	28.041	Remblokken achterzijde
02-11-20	28.041	Remblokken voorzijde
22-04-20	10.020	Band(en)