

Kenteken	VDB20T
Merk Model	Volkswagen Caddy Maxi 1.4 TGI Ecofuel 81kW
Brandstofsoort	CNG
Datum deel1	29-11-19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
25-06-25	0	Accu
16-05-25	165.028	Onderhoudsbeurt
02-04-25	161.004	Aandrijf-as
02-04-25	161.004	Remblokken achterzijde
02-04-25	161.004	Vervanging band
13-12-24	0	Accu
13-12-24	151.341	APK
13-12-24	151.341	Dynamo
13-12-24	151.341	Multiriem inclusief spanner
13-12-24	151.341	Onderhoudsbeurt
16-09-24	143.473	APK
16-09-24	143.473	Remblokken voorzijde
16-09-24	143.473	Vervanging band
25-06-24	136.102	Onderhoudsbeurt
25-06-24	136.102	Remblokken achterzijde
25-06-24	136.102	Vervanging band
24-01-24	126.102	Vervanging band
21-11-23	119.399	Boordcomputer
21-11-23	119.399	Oliedrukmeter
21-11-23	119.399	Sensor oliedruk
18-10-23	117.674	APK
18-10-23	117.674	Bougie
18-10-23	117.674	CNG-tank keuring
18-10-23	117.674	Onderhoudsbeurt
18-10-23	117.674	Remvloeistof
18-10-23	117.674	Vervanging band
25-08-23	112.134	Vervanging band
25-07-23	108.829	Reparatie band(en)
25-07-23	108.829	Vervanging band
29-06-23	106.482	Onderhoudsbeurt
29-06-23	106.482	Remschijf + blokken achter
29-06-23	106.482	Remschijf + blokken voor
04-04-23	100.833	Koppelingset
04-04-23	100.833	Vliegwielen
31-01-23	91.000	Vervanging band
23-11-22	87.657	APK
23-11-22	87.657	Onderhoudsbeurt
23-11-22	87.657	Remblokken achterzijde
23-11-22	87.657	Remblokken voorzijde
28-06-22	76.531	Luchtfilter

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
28-06-22	76.531	Onderhoudsbeurt
11-02-22	64.826	Boordcomputer
11-02-22	64.826	Vervanging band
30-11-21	59.008	Bougie
30-11-21	59.008	CNG-tank keuring
30-11-21	59.008	Onderhoudsbeurt
30-11-21	59.008	Remblokken achterzijde
30-11-21	59.008	Remschijf + blokken voor
19-05-21	45.365	CNG-tank keuring
19-05-21	45.365	Onderhoudsbeurt
19-05-21	45.365	Reparatie band(en)
19-05-21	45.365	Vervanging band
12-03-21	40.287	Reparatie band(en)
09-02-21	37.155	Vervanging band
28-12-20	33.825	Reparatie band(en)
14-11-20	29.860	CNG-tank keuring
14-11-20	29.860	Onderhoudsbeurt
14-11-20	29.860	Remblokken achterzijde
14-11-20	29.860	Remblokken voorzijde
30-06-20	16.704	Band(en)
30-06-20	16.704	Onderhoudsbeurt